

2019年9月吉日

お客様各位

株式会社モルテン
スポーツ事業本部

〔お詫び〕デジピストルとハンディータイマーアウトドアの連動接続不具合について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社「2019 総合カタログ」の165ページに掲載の連動接続において、以下内容の不具合が発生することが判明いたしました。大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げますとともに、以下対応方法のご案内をさせていただきます。

1) 不具合内容

デジピストル(EP)をハンディータイマーアウトドア(UD0040)に接続しても、スタート/ストップ操作ができない。

2) 対応方法

下画像の変換ケーブルを介して接続することで、連動が可能となります。



現在、連動接続しているお客様には無償で変換ケーブルを発送させていただきますので、お手数をお掛けいたしますが、モルテンのホームページ右上の「お問い合わせ」より、ご連絡をお願いいたします。

今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

敬 具