

お客様への大切なお知らせ

金属製空気ポンプの使用中止と交換・回収のお願い

日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。


1987年から2006年に販売した金属製空気ポンプにおいて、経年変化により使用中にキャップがシリンダー本体から外れ、シリンダー本体の先端で母指皮膚軟部組織を欠損する事故が発生しました。対象製品をお持ちの場合、直ちに使用を中止してください。

また、対象製品につきましては、キャップの外れにくい樹脂製空気ポンプと無償交換させていただきます。誠に恐縮ではございますが、製品のブランドと品番をご確認のうえ、対象の場合は、下記「交換方法」をご参照の上で、手続きをお願い申し上げます。

1. 対象製品

- 金属製エアポンプ（品番：AP60）
- 金属製高圧ポンプ（品番：AP）

交換品：樹脂製フロアポンプ（品番：AP70）



2. 交換方法

対象の商品が見つかった場合、弊社担当支店まで送料着払いでお送りください。樹脂製空気ポンプと交換させていただきます。尚、交換対象は弊社製品のみとさせていただきます。

支店名	郵便番号	住所	電話番号
札幌支店	060-0007	札幌市中央区北七条西13丁目9-1 塚本ビル6階	011-261-5300
仙台支店	984-0038	仙台市若林区伊在字東通4 4 - 1	022-390-5130
東京支店	130-0003	東京都墨田区横川5 - 5 - 7	03-3625-7581
名古屋支店	460-0008	名古屋市中区栄3 - 2 2 - 1 3	052-263-1871
大阪支店	543-0052	大阪市天王寺区大道2 - 8 - 1 7	06-6773-0831(代)
広島・四国支店	733-0012	広島市西区中広町1 - 5 - 8	082-292-1382(代)
福岡支店	812-0016	福岡市博多区博多駅南5 - 8 - 2 5	092-441-0171(代)
トレンド マーケット セールス マーケティング グループ	130-0003	東京都墨田区横川5 - 5 - 7	03-3625-8303